

365sport

<div>

<h3>365sport</h3>

<h4>O Que é a Zona de Medição de um Parafuso?</h4>

<article>

A zona de medição de um parafuso é uma das três zonas de um parafuso de propósito geral, localizada na parte final do parafuso, após

as zonas de alimentação e compressão (Figura 1) Tj T* B

ral: a alimentação, a compressão (plasticamento) e a medição

o.

<table style="width:100%">

<tr>

<th>Zona</th>

<th>Função</th>

</tr>

<tr>

<td>Alimentação</td>

<td>Fornece o material plástico para o parafuso</td>

</tr>

<tr>

<td>Compressão (Plasticamento)</td>

<td>Aquece e amacia o material plástico</td>

</tr>

<tr>

<td>Medição</td>

<td>Controlo e regulamentação da taxa de derretimento do materia

l plástico</td>

</tr>

</table>

Figura 1: As três zonas de um parafuso de propósito gera

</article>

<h4>O Que é Feito na Zona de Medição?</h4>

<article>

Na zona de medição, o plástico derretido move-se

uma trajetória espiral ao longo dos canais do parafuso (Figur) Tj T* BT /

rril é redirecionado para baixo pelo canto do revestimento do parafuso. Est

e processo acelera o plástico derretido e aumenta a homogeneidade e consist

ência do material.

Figura 2: O processo na zona de medição

Neste processo, o plástico derretido é controlado e regulado, o que é

essencial para garantir a qualidade e as propriedades corretas do produto f

inal, além de um processo de fabricação eficiente.

</article>

<h4>Por Que a Zona de Medição é Importante?</h4>

<article>

A uniformidade e consistência do plástico derretido são essenciais